資料③

愛知県 北設楽郡 東栄町全図

位置図

凡例

- ・・・未対策
- ・・・対策中
- ・・・対策済

※写真は令和4年度に新しく掲載された場所です。

H27⑳：グリーンベルト（８２ｍ）設置

H27⑨：グリーベルト設置

H27⑲：グリーンベルト（５９２ｍ）設置

R3㊲：グリーンベルト（７３８ｍ）設置

R2㉒：戦橋から下川診療所前までの中央線を白破線（９５０ｍ）に変更

R2㉓：診療所前から新橋北交差点グリーンベルト（６５ｍ）設置と中央線を撤去

R2㉕：用地の買収
㉖：待避所設置工事

R2㉗：調整中
㉘：調整中

H27⑪：通学路注意表示の設置

H27⑭：地区との調整が必要

R4㊺：所有者に連絡を行う

R3㊷：柵内の石の除去

H24⑥：歩道を設置済

R6㊽：寄近橋付近陥没対応検討中

H27⑬：看板設置位置等引き続き検討

R2㉔：側溝の付け替え

R3㊴：石垣の補修

R2㉙：待避所の設置済

R6㊼：モルタル吹付の剥離、対応済予定3.28

H27⑫：通学路注意表示とグリーンベルト（５０ｍ）の設置

R2㊱：待避所設置工事　R6済

R2㉛：待避所の建設

R2㊳：街路灯を２基、整備

R2㉟：設置用地の確認、周辺住民の理解の確保

H27⑧：グリーンベルト（２２０ｍ）設置
R3㊵：用地買収

H27⑤：学校から児童生徒へ指導済

H27⑦：グリーンベルト（左右１５０ｍ）の設置

R2㉟：設置用地の確認、周辺住民の理解の確保
R4㊶：横断歩道、路面標示の再塗装

R3㊳：路面標示の再塗装

H27⑱：法面の整備と枯れ木を伐採後搬出

H24②：グリーンベルト（３４０ｍ）設置

H27⑰：側溝蓋の固定

H27⑩：空き家対策で対応

H24①：グリーンベルト（３００ｍ）と路面標示の設置

㊹：R6対応済

H27㉑：学校から児童生徒へ指導済

H24④：グリーンベルト（１，３３３ｍ）設置

H24③：道の左右にグリーンベルト（右側５０１ｍ+左側３９０ｍ）を設置

R4㊻：トラ柵設置等

R4㊹：カラーコーン設置・維持対応検討

H27⑯：グリーンベルト（５５ｍ）設置

H27⑮：グリーンベルト（２７０ｍ）設置

R4㊸：対策方法を協議中

R2㉜：令和３年度予算化に向け調整中

R3㉞：路面標示を設置

R2㉝：令和３年度予算化に向け調整中

役場附近要図

1：12,500

東栄中学校

東栄町役場

とうえい保育園

東栄小学校

1：25,000