

東栄町通学路交通危険箇所【対策中】

地図番号	危険・要注意箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	要望	整備開始年度	検討結果	整備年度					対策実施者	
								R3	R4	R5	R6	R7		
⑨	本郷字官平地内(戦橋左岸)	国道473号	・道路が狭いため、歩道確保ができない。 ・がけ崩れが心配。	・グリーンベルトを設置(令和2年度②)に持ち越し)	・歩道設置	平成27年度	グリーンベルト設置	⑨役場駐車場坂前まで設置	⑩継続					新城設案建設事務所 設案支所 管理課
⑩	本郷字上岡本地内(県道阿南東栄線沿い)	県道阿南東栄線	・老朽化した空き家の瓦等の落下が心配。	・通学路の安全確保	・安全確保	—	空き家対策で検討	⑩所有者に連絡	⑩継続					東栄町役場 総務課
⑳	㉔下田市市場69-1(旧アラン付近)	国道473号	・道幅が狭く、車両1台分ほどの幅しかない。 ・小中学生の通学路になっており大変危険。	・待避所の建設	・待避所の建設	—	待避所の建設	㉔設計	㉔継続					新城設案建設事務所 設案支所 建設課
㉑	㉕下田字花田30-5(とうえい温泉入口)	国道473号	・道幅が狭く、車両1台分ほどの幅しかない。 ・小中学生の通学路になっており大変危険。	・待避所の建設	・待避所の建設	令和3年度	待避所の建設	㉑設計	㉑用地測量					新城設案建設事務所 設案支所 建設課
㉒	三輪字ノ上田地内(駅南側入口付近)	国道151号	・歩道幅が狭く、カーブにもなっているため、走行する際に歩道の白線ギリギリを通過することになり、とても危険。	・区画線設置工事にて減速させるための路面標示の設置	・区画線設置工事にて減速させるための路面標示を設置	令和2年度	区画線設置工事にて減速させるための路面標示を設置		㉒路面標示にて対応					新城設案建設事務所 設案支所 管理課
㉓	本郷・下田地内 -1 国道151号(小野地内) -2 国道473号(東栄中学入口100m東、長養院前、御園口) -3 県道阿南東栄線(二夕田坂) -4 町道二夕田小野線(小野地内)	国道151号 国道473号 県道阿南東栄線 町道二夕田小野線	・横断歩道に街路灯がなく、住宅等も付近にないため、暗くて危険。	・照明灯の設置	・道路(横断歩道)照明等の設置	令和2年度	土地の所有者等を確認後、設置	㉓設置用地の確認 ㉓周辺住民の理解の確保	㉓設置用地の確認 ㉓周辺住民の理解の確保					新城設案建設事務所 設案支所 管理課 東栄町役場
㉔	大字下田字金紫地内(長養院前)	国道473号	・左右を見て渡らない児童と速度を落とさずに走行する車があり、「はっ！」としたことがある。	・路面標示の再塗装		令和3年度		㉔報告	㉔今年度中に完了					設案警察署 交通課
㉕	大字下田字軒山地内(平岩遊泳場付近)	国道473号	・道幅が狭い。 ・土砂災害の危険がある。	・災害防除で検討		令和3年度		㉕予備設計	㉕詳細設計					新城設案建設事務所 設案支所 建設課
㉖	大字本郷字西山地内(森山坂横断歩道～昭栄工務店前三叉路)	県道阿南東栄線	・交通量が多い。 ・車がすれ違う際にグリーンベルトの端へ寄らないといけない。	・横断歩道、路面標示の再塗装		令和3年度		㉖報告	㉖今年度中に完了					設案警察署 交通課

東栄町通学路交通危険箇所【未対策】

地図番号	危険・要注意箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	要望	整備開始年度	検討結果	整備年度					対策実施者	
								R3	R4	R5	R6	R7		
⑬	中設案字下貝津地内(下柿野入口付近)	国道151号	・交通量が多く、過去3回事故が発生している。 ・ガードレールの隙間から斜め方向に渡る歩行者もあり、危険。 ・中設案側はすぐ峠となっており、見通しが悪い。	・横断歩道が設置不可能なため路面標示などで対応	・スピードダウン化の路面標識 ・横断歩道設置 ・グリーンベルト設置	—	路面標示		⑬路面標示等で対策を検討中					新城設案建設事務所 設案支所 管理課
⑭	中設案字外貝津地内(中設案交差点横)	国道151号 国道473号 町道中設案戦橋線	・中設案交差点での信号待ちを避けてショートカットする車両があり、危険。	・地元(御殿区)との調整 ・視覚的な路面標示を検討	・町道の閉鎖	—	町道として残した経緯もあるため地元との調整が必要、視覚的などで速度を落とす路面標示など検討		⑭調整中					東栄町役場 建設課
㉗	㉗下田字金紫乙13-18(椿橋)	国道473号	・道幅が狭く、車両1台分ほどの幅しかない。 ・小中学生の通学路になっており大変危険。	・待避所の建設	・待避所の建設	—	待避所の建設	㉗調整中	㉗調整中					新城設案建設事務所 設案支所 建設課
㉘	㉘下田字池尻45-1(鈴木自動車付近)	国道473号	・道幅が狭く、車両1台分ほどの幅しかない。 ・小中学生の通学路になっており大変危険。	・待避所の建設	・待避所の建設	—	待避所の建設	㉘調整中	㉘調整中					新城設案建設事務所 設案支所 建設課

東栄町通学路交通危険箇所【新規危険箇所】

地図番号	危険・要注意箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	要望	整備開始年度	検討結果	整備年度					対策実施者	
								R3	R4	R5	R6	R7		
④②	三輪横引地内(横引のバス停付近)	国道151号	・過去に何度も民家やガードレール、バス停に車が衝突している。 見通しが悪く、スピードが出やすい。		・スピードダウン化の路面標識 ・バス停の移動	—			④②調整中					新城設案建設事務所 設案支所 管理課 東栄町役場
④③	本郷字西万場地内	町道浅井西山線	・廃業している喫茶店(M)の建物が崩れかかっている。ガラスなど散乱しており危険。		・家屋の撤去 ・リフォーム	—	所有者に連絡し、空き家対策を検討		④③所有者に連絡を行う					東栄町役場 総務課
④④	本郷上小田地内	町道岡本二夕田線	・側溝の蓋がない場所があり、怪我につながる可能性がある。		・新たな蓋を設置	—	現場を確認し、板の設置等		④④調整中					東栄町役場 建設課
④⑤	本郷浅井地内	町道西山赤谷線	・廃業している製材所の家屋が古く危険。			—	立入禁止やトラバ設置等		④⑤トラバ設置等					東栄町役場 総務課