

東栄町通学路交通危険箇所【対策済】

地図番号	危険・要注意箇所	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	整備開始年度	整備完了年	対策実施者
①	下田字花田地内(旧アリアン付近)	国道473号	・カーブの後半から急に狭くなってくる。	・グリーンベルトを設置	平成24年度	平成28年度	新城設楽建設事務所 設楽支所 管理課
②	下田字金紫、門前地内(長養院前)	国道473号	・交通量が多い。 ・歩道と車道の区別がない。	・グリーンベルトを設置	平成24年度	平成25年度	新城設楽建設事務所 設楽支所 管理課
③	本郷字二タ地内(二タ田坂)	県道阿南東栄線	・車線が二つあるが狭く、歩道と車道に余裕がない。	・グリーンベルトの再塗装	平成24年度	平成29年度	新城設楽建設事務所 設楽支所 管理課
④	本郷字久保地内(下水道マンホールポンプ付近)	町道西山赤谷線 他	・道路が狭く、歩道を確保できていない。	・グリーンベルトを設置	平成24年度	平成29年～30年度	東栄町役場 事業課
⑤	本郷字二タ地内～小野地内(小野橋付近)	町道二タ田小野線	・歩道が片方にしかないため、車道を通学している。	・学校から通学についての指導	平成24年度	平成29年度	東栄町役場 事業課
⑥	下田字市場地内(新橋北交差点)	国道473号 県道阿南東栄線	・交通量が多い。 ・視界が悪く、危険。	・歩道の設置	平成24年度	平成29年度	新城設楽建設事務所 設楽支所 建設課
⑦	下田字松ノ本地内(椿橋)	国道473号	・道路が狭いため、歩行者や自転車の走行があった際に危険。	・グリーンベルトを設置	平成27年度	平成28年度	新城設楽建設事務所 設楽支所 管理課
⑧	下田字軒山地内(平岩遊泳場付近)	国道473号	・山側法面からの落石があり危険。 ・登校時には、川側を登校している。	・グリーンベルトを設置	平成27年度	平成28年度	新城設楽建設事務所 設楽支所 管理課
⑪	中設楽字加賀野地内(戦橋北側の左岸)	国道473号	・横断歩道がなく、とても見通しが悪い。 ・現在は交差点を避けて通学している。	・注意表示の設置	平成27年度	平成28年度	設楽警察署 交通課
⑫	中設楽字先林地内(戦橋南側の右岸)	国道473号 国道151号	・交通量が多いにも関わらず、交差点より手前で横断する歩行者がいる。	・注意表示の設置 ・グリーンベルトの設置	平成27年度	平成28年度	新城設楽建設事務所 設楽支所 管理課
⑮	三輪字横引地内(本田モーターズ前)	国道151号 県道天竜東栄線	・通行量が多く、交差点を横断することが危険。	・グリーンベルトの設置	平成27年度	平成28年度	新城設楽建設事務所 設楽支所 管理課
⑯	三輪字山ノ上田地内(東栄駅南口入口)	国道151号	・東栄駅の出入り口部分は、歩道もなく狭い。 ・交通量が多い。	・グリーンベルトの設置	平成27年度	平成28年度	新城設楽建設事務所 設楽支所 管理課
⑰	本郷字中貝津地内(森山坂カーブ)	町道東万場寄近線	・森山坂のカーブに敷設してある側溝の蓋が不安定。街路灯も無いため、暗い。	・側溝蓋の固定	平成27年度	平成28年度	東栄町役場 事業課
⑱	本郷字東万場地内(森山坂本郷側入口)	町道東万場寄近線	・山側から枯れた木が折れて落ちてきており危険。	・枯れた木の伐採・搬出	平成27年度	平成28年度	東栄町役場 事業課
⑲	本郷字上前畑地内(役場駐車場横)	町道本郷足込線 他	・役場上自転車小屋から別所組墓地まで道幅が狭い。 ・役場横の坂を上がり終えるとカーブになっているため、見通しが悪い。	・グリーンベルトの設置	平成27年度	平成29年～30年度	東栄町役場 事業課
⑳	本郷字上前畑地内～宮平地内(中学校遊歩道)	町道東栄中学校線 他	・歩道と車道の境界がはっきりしていない。	・グリーンベルトの設置	平成27年度	平成29年～30年度	東栄町役場 事業課
㉑	本郷字久保地内(田中組付近)	町道岡本大森線 町道赤谷線の交差点	・本郷の交差点から本郷保育園までの中間となるため、横断歩道を設置してほしい。	・学校から通学についての指導	平成27年度	平成29年度	東栄小中学校
㉒	中設楽字加賀野地内(戦橋北側)～下田字市場地内(下川診療所前横断歩道)	国道473号	・道幅が狭く、登下校での歩行者・自転車通行注意。 ・役場付近から直線となるため、スピードを出す車両も多く危険。	・中央線を白破線に変更	令和2年度	令和2年度	設楽警察署 交通課
㉓	下田字市場地内(下川診療所前横断歩道～新橋北交差点)	国道473号	・道幅が狭く、登下校での歩行者・自転車通行注意。 ・とうえい保育園のさんぽ道にもなっている。	・グリーンベルトを設置	令和2年度	令和2年度	新城設楽建設事務所 設楽支所 管理課
㉔	下田字花田地内(旧アリアン付近)	国道473号	・側溝の蓋の一部ガタつきあり。 ・以前小学生が転倒したこともある。	・側溝の付け替え	令和2年度	令和3年度	新城設楽建設事務所 設楽支所 管理課
㉕	下田字大下田90-1(下川郵便局200m東)	国道473号	・道幅が狭く、車両1台分ほどの幅しかない。 ・小中学生の通学路になっており大変危険。	・待避所の建設	令和2年度	令和3年度	新城設楽建設事務所 設楽支所 建設課
㉖	下田字三ツ石1-3(漁協駐車場前)	国道473号	・道幅が狭く、車両1台分ほどの幅しかない。 ・小中学生の通学路になっており大変危険。	・待避所の建設	令和2年度	令和4年度	新城設楽建設事務所 設楽支所 建設課
㉗	三輪字山ノ上田地内(駅南側入口付近)	国道151号	・歩道幅が狭く、カーブにもなっているため、走行する際に歩道の白線ギリギリを通過することになり、とても危険。	・区画線設置工事にて減速させるための路面標示の設置	令和2年度	令和4年度	新城設楽建設事務所 設楽支所 管理課
㉘	本郷字小野地内(町道下野小野線沿い)	町道下野小野線	・街路灯が1つ設置してあるが、とても暗い。	・街路灯を2基設置	令和2年度	令和2年度	東栄町役場 事業課・総務課 本郷区
㉙	大字下田字市場地内(下川診療所～東栄中学校入口)	国道473号	・通行車両が多く、路上駐車もあるため歩きづらい。	・中央線の撤去 ・グリーンベルト設置	令和3年度	令和3年度	新城設楽建設事務所 設楽支所 管理課
㉚	大字下田字金紫地内(長養院前)	国道473号	・左右を見て渡らない児童と速度を落とさずに走行する車があり、「はっ！」としたことがある。	・路面標示の再塗装	令和2年度	令和4年度	設楽警察署 交通課
㉛	大字下田字平井地内(旧下川保育園下石垣)	国道473号	・石垣が膨らんで崩れる危険がある。	・石垣の補強、改修	令和3年度	令和3年度	新城設楽建設事務所 設楽支所 管理課
㉜	大字本郷字西山地内(森山坂横断歩道～昭栄工務店前三叉路)	県道阿南東栄線	・交通量が多い。 ・車がすれ違う際にグリーンベルトの端へ寄らないといけない。	・横断歩道、路面標示の再塗装	令和3年度	令和4年度	設楽警察署 交通課
㉝	大字下田字堀田地内(堀田住宅付近)	県道阿南東栄線	・土砂崩れが心配	・柵内の石の除去	令和3年度	令和3年度	新城設楽建設事務所 設楽支所 管理課

※ () 内の箇所名については、ホームページ掲載時に削除します。